

Certificado de serviço n.º 9295

Tipo de serviço: PREVISTA
Controlo de pragas
Data de execução: 10 / 11 / 2023

DADOS DO(A) CLIENTE E A SUA FILIAL

Denominação social: TAVIRAVERDE, E.M.
Filial: Rede de Coletores de Águas Residuais e Pluviais
Morada:
Freguesia:
Concelho: Tavira
Tel.: 281380620,

REALIZA O SERVIÇO

PRAGALGARVE - DESINFESTAÇÕES LDA
Av. dos Bombeiros Municipais, n.º 23
8700-312 Olhão - Algarve · Olhão

2 SERVIÇOS

Vigilância/monitorização

Controlo de blatídeos Pulverização localizada diretamente nos coletores com inseticidas piretróides.

Método de controlo: Químico

Controlo de murídeos Colocação de rodenticidas anticoagulantes, fixos por fio na tampa do esgoto e, quando possível, assente no fundo do respetivo coletor.

Método de controlo: Químico , Físico

DATA E HORA

18/10/23 08:00 - 10/11/23 12:00

CONTRATO

Contrato n.º: 2997-2023. Vence: 30/09/2026

PRODUTOS UTILIZADOS

Nome comercial	N.º registo	Prazo segurança	Método de aplicação	Dosagem %	Consumo	Zonas	Lote
Controlo de blatídeos							
Microsin (Tetrametrina, Cipermetina e Butóxido de piperonilo)			Pulverização		3,8 L		
Controlo de murídeos							
Muribrom Cereal Profissional (Bromadiolona)					1.900 un.		

me

Fábio Nascimento

Recibo do(a) cliente
Nome e Cartão de Cidadão:

Nome e assinatura do(a) Técnico(a) Responsável
Miguel Manuel

Nome e assinatura do(a) Técnico(a)
Fábio Nascimento

Certificado de serviço n.º 9295

Tipo de serviço: PREVISTA
Controlo de pragas
Data de execução: 10 / 11 / 2023

Relatório de acompanhamento

OPORTUNIDADES DE MELHORIA DETETADAS E MEDIDAS CORRETIVAS A TOMAR:

CONDIÇÕES HIGIÉNICO-SANITÁRIAS E AMBIENTAIS ATUAIS

Não foram propostas medidas corretivas.

CONDIÇÕES ESTRUTURAIS E/OU DE CONSTRUÇÃO

Não foram propostas medidas corretivas.

FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS

Não foram propostas medidas corretivas.

MEDIDAS DE CONTROLO DIRETO SOBRE A ESPÉCIE NOCIVA

Vigilância/monitorização

ESPÉCIES DETETADAS NESTA VISITA

IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES CAPTURADAS

Localização	Ponto de controlo	Quantidade e espécies detetadas
Não foi capturada nenhuma espécie		

IDENTIFICAÇÃO DAS PRAGAS

Praga	Estimativa da população	Localização
Ratazana (Rattus norvegicus)	Baixo	
Barata-americana (Periplaneta americana)	Baixo	

OBSERVAÇÕES :

- O prazo de segurança dos produtos aplicados é o especificado. Por conseguinte, será necessário esperar este período de tempo antes de ocupar as instalações tratadas.
- Depois de decorrido o prazo de segurança e antes de utilizar as instalações, recomenda-se que estas sejam devidamente ventiladas.
- Será da responsabilidade do(a) cliente informar todo o pessoal da instalação sobre estas medidas.
- Em caso de dispersão micronizada (desinfestação), a primeira limpeza deve ser feita apenas com água; até três dias depois, não lave as áreas tratadas com detergentes ou lixívia, nem utilize máquinas de limpeza a vapor.
- Com a assinatura, o(a) cliente confirma que foi informado(a), antes do serviço, das medidas preventivas antes, durante, e depois da execução.

CIAV - Centro de Informação Antivenenos: 800 250 250